



- 1 - ilginis;
- 2 - vidinė stogo apdaila;
- 3 - garo izoliacija;
- 4 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50;
- 5 - horizontalūs tašai 40 x 40 - 80 mm po gegnėmis;
- 6 - lentų paklotas;
- 7 - skardinis latakas;
- 8 - papildoma skardos danga - skardos lankstinys;
- 9 - stogo danga;
- 10 - grebėstai;
- 11 - išilginiai grebėstai 20-40 mm x 80 mm;
- 12 - vėdinamas oro tarpas 20-40 mm;
- 13 - difuzinė plėvelė;
- 14 - ritininė hidroizoliacija.

PASTABA: Visos jungtys tarp skardos lakštų turi būti užsandarintos mastikomis.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo šlaitų tarpusavio jungties šiltinimas

