



- 1 - vidinė stogo apdaila;
- 2 - skersinis tašas;
- 3 - garo izoliacija;
- 4 - polistireninis putplastis ETNA EPS 50;
- 5 - vidaus apdaila;
- 6 - skardos lankstinys kondensato nuleidimui;
- 7 - difuzinė plėvelė;
- 8 - grebėstas;
- 9 - skardos lankstinys;
- 10 - gamyklinis švieslangis;
- 11 - vėdinamas oro tarpas;
- 12 - čerpių danga.

Brėžinys yra rekomendacinio pobūdžio. Prieš statant pastatą - pasikonsultuokite su pastato projektuotoju.

Šlaitinio stogo jungties su švieslangiu šiltinimas

